

Catre:

**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**

Email: primarie@primaria-constanta.ro

S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA

09. NOV. 2021

Intrare/ieșire Nr. 100412

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 08.11.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Tomis nr. 255 bl. T2	05.11.2021	08.11.2021
2.	Bd. Tomis nr. 251 bl. L1	05.11.2021	08.11.2021
3.	Bd. Tomis nr. 253 bl. T1	27.10.2021	08.11.2021
4.	Bd. Tomis / Bd. Alexandru Lapusneanu	08.11.2021	08.11.2021
5.	Aleea Ghiociei (Bd. Tomis nr. 257, bl. L5)	26.06.2021	08.11.2021
6.	Aleea Berzei nr. 4, bl. H2	10.09.2021	08.11.2021

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi 09.11.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Tomis / Bd. Alexandru Lapusneanu	08.11.2021	09.11.2021
2.	Bd. Tomis / Str. Poporului - canal	09.11.2021	09.11.2021
3.	Str. Primaverii nr. 25 / Str. Docherilor	08.11.2021	09.11.2021
4.	Str. Lacului / Str. Mioritei	30.09.2021	09.11.2021
5.	Str. Fagetului nr. 171	07.11.2021	09.11.2021

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate 09.11.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Aleea Magnoliei bl L4	Conducta	09.11.2021
2.	Aleea Panselei nr. 6, bl. C3-C4	Conducta	09.11.2021
3.	Str. Napoli / Str. Valencia nr. 11	Hidrant	09.11.2021
4.	Str. Dimitrie Onciu nr. 5	Bransament	09.11.2021
5.	Str. Baba Novac / Str. Bogdan Vasile	Camin vane	09.11.2021
6.	Bd. Aurel Vlaicu / Str. Stefanita Voda	Conducta refulare	09.11.2021
7.	Str. Brizei intrare Port Constanta, Poarta 6	Colector pluvial U2	09.11.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.