




Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

**PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**  
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 17.01.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

|    | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil    |                 |
|----|-----------------------|--|-----------------|
|    |                       | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Statie defecta        | -  | -               |

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi 18.01.2022 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

|    | Adresa locatie avarie | Stadiu lucrarilor de refacere carosabil    |                 |
|----|-----------------------|--|-----------------|
|    |                       | Data remedierii avariei de catre RAJA S.A. | Data asfaltarii |
| 1. | Statie defecta        | -  | -               |

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate 18.01.2022 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

|    | Adresa locatie avarie                       | Tipul avariei | Data interventiei |
|----|---|---------------|-------------------|
| 1. | Bd. Alexandru cel Bun, nr. 50-52            | Bransament    | 18.01.2022        |
| 2. | Bd. Alexandru Lapusneanu- Hotel Dobrogea    | Conducta      | 18.01.2022        |
| 3. | Bd. Tomis DN 2A – Elvila                    | Camin vane    | 18.01.2022        |
| 4. | Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 115 bl. AL3    | Conducta      | 18.01.2022        |
| 5. | Str. Narciselor, bl. A6 – PT 92             | Conducta      | 18.01.2022        |
| 6. | Sos. Mangaliei, nr. 134                     | Conducta      | 18.01.2022        |
| 7. | Bd. Mamaia, nr. 331 - Pavilion Expozitional | Conducta      | 18.01.2022        |

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Presura Aurea

**INGINER SEF**  
Ing. Oprea Ion