

Directia Termo-Tehnica  
Birou Tehnic Investitii

### LUCRARI DE REABILITARE REELE TERMICE ALE TERMOFICARE CONSTANTA SRL, IN DOMENIUL PUBLIC

| <b>Data interventiei</b> | <b>Nr. A.I.</b> | <b>Beneficiar</b> | <b>Adresa lucrare</b>              | <b>Tip lucrare</b> | <b>Suprafata afectata</b>        | <b>Perioada executie</b> | <b>Executant lucrare de baza</b> | <b>Executant refacere domeniu public</b> |
|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14.12.2021               |                 | Retea distributie | PT127 Str Luminisului,nr.36        | Avarie             | C-4mp                            | 14.12-17.12              | TERMOFICARE                      | CONFORT URBAN                            |
| 14.12 2021               |                 | Retea transport   | Str.Liliacului nr.3, bl.G3, sc.A-B | avarie             | T $\approx$ 4mp; C $\approx$ 2mp | 14.12.2021-21.12.2021    | TERMOFICARE Constanta            | Confort Urban                            |

Legenda

C = carosabil

T = trotuar

Sv= spatiu verde

Pv = pavele

*Document ce conține date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016.*

*Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/ 2016.*